

11
x



LISTO
INGEGNERE CAPO
[Signature]

R A P P O R T O N. 123

sulla visita eseguita dall'Ing. Tronci Amilcare in data 27-30 Maggio 1959- alla miniera Masua (Impianto di caricamento minerali su natanti di Porto Flavia), per constatazione infortunio mortale del 27-5-1959.

Titolare : A.M.M.I.
Direttore del Gruppo Iglesias : Ing. Marcello Billi
Direttore locale : Per.Min. Zurru Antonio.

Come risulta dal verbale di constatazione dell'infortunio, il sinistro è da attribuirsi all'improvviso distacco della parte del silos già vuotato, e mentre l'infortunato provvedeva alla pulitura di una bocca di scarico, di una massa di diversi metri cubi di minerale che era rimasto aderente alla parete stessa durante lo svuotamento.

Precisamente, il materiale franato era aderente e costipato nel canale, scavato nella roccia(poichè, come è noto, i silos sono ricavati con scavo all'interno della montagna) in corrispondenza ad una bocca di carico del silos.

Durante la constatazione dell'infortunio, si è rilevato che le pareti dei silos, scavati nella roccia, sono grezze e favoriscono così l'adesione del minerale proveniente dalla laveria che, perciò, è minuto ed umide,

Ad ovviare infortuni del genere, si è suggerito al Direttore Ing. Billi di rettificare le pareti ovvero di evitare, per lo scarico dei silos, l'ingresso degli operai nel silos stesso.

L'Ing. Billi ha comunicato che ha in corso un progetto per modificare l'andamento delle operazioni di imbarco del minerale.

Si attende che tale progetto venga comunicato all'Ufficio per l'approvazione.

L'INGEGNERE SUPERIORE

[Signature]